

Уроки, извлеченные из аварии, произошедшей в АО «Газпром газораспределение Кострома»

Дата аварии: 19 августа 2020 года

Наименование организации: АО «Газпром газораспределение Кострома»

Место аварии:

Авария произошла на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая, Костромского района» №А17-01250-0003 по адресу г. Кострома на улице СНТ «Лесовод-2» между участками №5 и №6 в районе шкафного пункта редуцирования газа (далее – ГРПШ) №588КС.

Последствия аварии:

Согласно представленной справки от АО «Газпром газораспределение Кострома» общий экономический ущерб от аварии составил 994 084 рублей 63 копеек.

Претензий о возмещении ущерба от третьих лиц не поступало.

Претензии по возмещению ущерба от государственных контрольно-надзорных органов не поступали.

Экологический ущерб от аварии составил 7 481 рубль 51 копейка.

Краткое описание аварии:

Авария произошла на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая, Костромского района» №А17-01250-0003 между участками №5 и №6 в районе шкафного пункта редуцирования газа (далее – ГРПШ) №588КС, в результате воспламенения газозвоздушной смеси.

Технические причины аварии:

Комиссия по техническому расследованию причин аварии, произошедшей 19 августа 2020 года в АО «Газпром газораспределение Кострома» на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая, Костромского района» №А17-01250-0003, установила что 19 августа 2020 в 13 час 09 мин. произошел отрыв седлового отвода в месте присоединения к межпоселковому газопроводу высокого давления с утечкой газа. В результате нарушения плана организации и производства газоопасных работ произошло воспламенение газозвоздушной смеси и автомобиля принадлежащего АО «Газпром газораспределение Кострома».

Организационные причины аварии:

Разработанный комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, обеспечивающих содержание сетей газораспределения в исправном состоянии, в том числе периодичность, является недостаточным.

Не выполняются в полном объеме работы по аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения.

Мероприятия по устранению причин аварий и предупреждению аварийных ситуаций.

АО «Газпром газораспределение Кострома» необходимо:

Выполнить в рамках мониторинга внеплановую оценку технического состояния межпоселкового газопровода высокого давления к пос.Волжский в г.Кострома.

Организовать проведение внеплановых учебно-тренировочных занятий с персоналом АДС.

Усилить контроль за организацией и осуществлением производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО «Газпром газораспределение Кострома».

Провести внеплановый инструктаж персонала, занятого аварийно-диспетчерским обслуживанием сетей газораспределения и газопотребления.

Организовать проведение обучения и внеплановой аттестации по вопросам промышленной безопасности лиц, ответственных за последствия аварии.

Извлеченные уроки:

Требуется неукоснительное соблюдение промышленной безопасности и контролировать соблюдение требований должностных и производственных инструкций.